

Standardgebyrer

pr. 1. januar 2022



Zeanet A/S
Nordvej 6
4200 Slagelse
T:+45 6120 5010
info@zeanet.dk

www.zeanet.dk

CVR nr. 26863899
EAN nr. 5790001705305

GEBYRER

| Gebyr | Kr. inkl. Moms 2022 |
|---|------------------------|
| Direkte fra netselskabet til kunde | |
| Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning | 1.287,50 |
| Midlertidig tilslutning, installatør sætter op | 825,00 |
| Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler | 1.400,00 |
| Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere | 1.800,00 |
| Nedlæggelse af målerinstallation | 962,50 |
| Nedtagning af måler | 1.187,50 |
| Oprettelse af mikro VE-anlæg | 2.812,50 |
| Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation | 1.862,50 |
| Rykker til kunde ved for sen betaling ^{1 3} | 100,00 |
| Udbringning af måler | 312,50 |
| Forgæves kørsel (kunde) | 900,00 |
| Til elhandler via datahub | |
| Aflæsningsbesøg - selvaflæsningskort | 625,00 |
| Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) ⁶ | 1.087,50 |
| Fjernbetjent afbrydelse ⁶ / genåbning | |
| -mandag - torsdag: Kl. 07.00 til Kl. 14.00 | 175,00 |
| -fredag: Kl. 07.00 til Kl. 12.00 | 175,00 |
| -udenfor ovenstående tidspunkter | 412,50 |
| Fogedforretning, udkørende ⁴ | Efter regning |
| Opstart af fogedforretning ⁵ | 850,00 |
| Serviceteknikerkørsel ved fogedsager | 1.262,50 |
| Genopsætning af nedtaget måler | 1.200,00 |
| Genåbning ⁷ | |
| -mandag - torsdag: Kl. 07.00 til Kl. 14.00 | 812,50 |
| -fredag: Kl. 07.00 til Kl. 12.00 | 812,50 |
| -udenfor ovenstående tidspunkter | 1.587,50 |
| Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler | 1.862,50 |
| Målerundersøgelse på akkrediteret værksted ⁸ | 2.762,50 |
| Målerundersøgelse på stedet ⁸ | 1.337,50 |
| Nedtagning af måler | 1.200,00 |
| Rykker for manglende selvaflæsning ⁶ | 112,50 |
| Skønnet aflæsning | 150,00 |
| Forgæves kørsel ⁶ | 900,00 |
| Kontrolbesøg | 1.037,50 |
| Målerudskiftning på kundens foranledning | 1.562,50 |
| Direkte til elhandler | |
| For sen betaling fra elhandler ^{1 2} | 310,00 |
| Rykker til elhandler ved for sen betaling ^{1 3} (elhandler som rykker en privatkunde) | 100,00 |
| Netselskab til elinstallatør | |
| Forgæves kørsel (elinstallatør) | 900,00 |

- 1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget for moms.
- 2) Fastsat ved lov. Bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013.
- 3) Størrelsen af gebyret er fastsat i § 9 b, stk. 2, i renteloven (Bekendtgørelsen nr. 459 af 13. maj 2014 af lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling).
- 4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.
- 5) Disse gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
- 6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. medlemsinfo nr. 92/2016. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfrigørelsen som udgangspunkt at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.
- 7) Det er altid "bestilleren"/"rekvirenten" der skal betale for at få genåbnet for en måler.
- 8) Ved målerundersøgelse, hvor måleren findes defekt, opkræves ikke gebyr.

Betalingsbetingelser

Fakturering og betaling:

Seneste rettidige indbetalingsdag er anført på regningen.

Bestilling og betaling af tilslutningsbidrag:

Kunder, som skal udvide forsyning af eksisterende anlæg, nye tilslytninger eller anden tilslutning, der berører forsyningen, skal betale for denne leverance forud for udvidelsen.

For forsyning af el, skal kunden kontakte en installatør, som anmelder opgaven til forsyningen via installatørblanketten.

På foranledningen af ovenstående, fremsender ZeaNet A/S en faktura til kunden til betaling. Betalingen skal finde sted inden tilslutning/udvidelse iværksættes og måler udleveres.

Ved betaling efter sidste rettidige indbetalingsdag:

Der tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente + 8 %.

Der udsendes rykkerskrivelser, og hvis restancen stadig ikke indbetales, kan tilslutning ikke ske.